

**1. Q: 如何提高 M8 系统的 Wi-Fi 性能？**

**A:** 您可按照以下步骤操作。

步骤 1：升级 BIOS 版本。

Z97-M8 P1.40 或更新版本

链接：[http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20\(Z97\)/?cat=Beta](http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20(Z97)/?cat=Beta)

Z87-M8 P1.70 或更新版本

链接：<http://www.asrock.com.tw/nettop/Intel/M8%20Series/?cat=Download&os=BIOS>

步骤 2：卸载系统中的 Intel® Smart Connect Technology 驱动程序。

**2. Q: 我的显示器与 DisplayPort 连接线都支持 DP1.2。但是在 AMD FM2+ 平台上，AMD VGA 驱动程序仍然显示“一台支持 DisplayPort v1.2 数据传输率与多音源独立输出技术的显示器当前连接的接口不支持 DisplayPort v1.2”。如何解决此问题？**

**A:** 请下载并安装 AMD VGA 驱动程序 v14.9 来解决此问题。

AMD VGA 驱动程序 V14.9 下载链接：

<http://support.amd.com/en-us/download/desktop/previous/detail?os=Windows%207%20-%2064&rev=14.9>